

Приложение 1
к Акту обследования
к паспорту доступности
" " 2020 г

**Результаты обследования
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Корпус № 5: Буревестник (нежилое помещение)**

Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14

Зоны и элементы	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	ВИД работы	Категории МГН (К,О,С,Г,У)
Вход (входы) в здание					
Предусмотрена ли система вызова помощи персонала? Кнопка расположена на высоте 0,85-1.1 м от уровня пола. К, О, С, Г	есть	Отсутствует система вызова помощи персонала	Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) во входной зоне перед всеми барьерами, согласно п. 6.6.1 СП59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г
Предусмотрено ли оборудование входа звуковым маяком? С	есть	Звуковой маяк отсутствует	Установить звуковой маяк, согласно п. 6.5.7 СП59.13330.2016	ТР	С
Лестница наружная					
Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны. О,С	нет	Завершающие горизонтальные части поручня НЕ длиннее марша лестницы	Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	ТР	С, О
Ограждения с поручнями установлены вдоль обеих сторон лестницы. Поручни установлены на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) К,О,С	есть	Поручень установлен с одной стороны. Высота поручня соответствует нормам	Ремонт лестницы в соответствии с п. 5.2.9. СП59.13330.2012	ТР	С, О
Контрастная маркировка цветом первой и последней ступеней лестницы. Ширина маркировки 0,15 м. С	есть	Маркировка цветом первой и последней ступеней лестницы не соответствует нормам	Маркировка краевых ступеней лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	ТР	С

Тактильные предупреждающие напольные указатели перед маршами лестниц расположены на расстоянии 0,6 м от края первой и последней ступени марша лестницы. Ширина маркировки 0,5 – 0,6 м. С	нет	Тактильные указатели отсутствуют	Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2019	ТР	С
Пандус наружный	есть				
Завершающие горизонтальные части поручня длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны. К, О, С	нет	Завершающие горизонтальные части поручня короче 0,3 м	Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	КР	К, О
Поручни установлены на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и на высоте 0,7м. К, О, С	есть	Высота поручней не соответствует нормам	Установка (замена) поручней в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2016	КР	К, О
Уклон марша пандуса не более 1:20 (5%). К	нет	Уклон марша пандуса 15%	Ремонт пандуса в соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2016 или организация помощи персонала	КР	К, О
Оборудованы колесо - отбойные устройства высотой 0,05 м К	нет	Не соответствует нормам. Колесо - отбойные устройства отсутствуют.	Ремонт пандуса в соответствии с п. 5.2.14. СП59.13330.2012	КР	К, О
Дверь (входная)					
Контрастность цвета дверного наличника по отношению к цвету стен не менее 30% С	есть	Контрастность цвета дверного наличника по отношению к цвету стен менее 30%	Замена дверного наличника (ремонт) или окраска стен для обеспечения контрастности дверей в соответствии с п 5.1.5. СП59.13330.2012	ТР	С
Контрастность цвета дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна не менее 15% С	есть	Дверная ручка и дверное полотно одного цвета	Замена дверных ручек во входной группе (контрастность цвета дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна не менее 15% соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012)	ТР	С
Нижняя часть смотровых панелей входных дверей расположена в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня чистого пола и защищена противоударной полосой высотой не менее 0,3 м от уровня пола. К	есть	Отсутствует противоударная полоса	Монтаж (устройство) противоударной полосы на прозрачных полотнах входных дверей в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	ТР	К
Высота порога в дверном проеме входных дверей не более 0,014м. К, О, С	есть	Высота порога в дверном проеме входных дверей более 0,014м	Понижение порога в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	ТР	К, С, О
Дверь закрывается с задержкой не менее 5 секунд при открытии на 90 градусов. К, О, С	есть	Задержка закрывания двери менее 5 с	Регулировка дверного доводчика для обеспечения задержки закрывания не менее 5 секунд при открытии на 90 градусов в соответствии с п 5.1.6. СП59.13330.2012	ТР	К
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					

Общие требования	есть				К, С, О, Г
Наличие во входной зоне информационной схемы объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов. К, О, С, Г, У	есть	нет схемы	Установка во входной зоне информационной схемы объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	всем
Схема объекта выполнена тактильно-графическим способом, в том числе с использованием шрифта Брайля.	есть	нет схемы, выполненной тактильно-графическим способом, в том числе с использованием шрифта Брайля.	Схему выполнить рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	С
Информационные указатели направления движения расположены на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от поверхности пешеходного пути. К, О, С, Г, У	есть	Отсутствуют информационные указатели направления движения	Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам	ТР	всем
Горизонтальные пути движения					
Ширина дверных проемов, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м. К, О	есть	Ширина проемов не соответствует нормативам	Расширение дверных проемов в соответствии с п 5.2.4. СП59.13330.2012	КР	К, О
Направляющие тактильно-контрастные указатели	нет	Направляющие тактильно-контрастные указатели отсутствуют	На основных путях движения обустроить направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. в соответствии с п. 8.1.6. СП59.13330.2016	ТР	С
Напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели	нет	Напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют	Установить на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, входами на лестничные клетки, стационарными препятствиями тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. в соответствии с п. 6.2.3. СП59.13330.2016	КР	К, С, О
Вертикальные пути движения					
Лестница (внутри здания).					
Тактильные указатели шириной 0,5 м расположены на расстоянии 0,6 м перед маршем открытой лестницы.	нет	Тактильные указатели отсутствуют	Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2019	ТР	С
Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны. О, С	нет	Завершающие горизонтальные части поручня НЕ длиннее марша лестницы	Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	ТР	С, О
Поручни округлого сечения, диаметр от 0,04 м до 0,06 м. К, О, С	нет	Поручни НЕ округлого сечения	Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.16. СП59.13330.2012	ТР	С, О

Ширина марша лестницы не менее 1,35 м.	есть	Ширина марша лестницы НЕ соответствует норме	Расширение марша лестницы в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	КР	К, С, О, Г
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности перил оборудованы тактильные обозначения этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил. С	нет	Отсутствуют рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Установка рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 5.2.15. СП59.13330.2012	ТР	С
Контрастная маркировка цветом первой и последней ступеней лестницы. Ширина маркировки 0,15 м. С	есть	Маркировка цветом первой и последней ступеней лестницы не соответствует нормам	Маркировка краевых ступеней лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	ТР	С
Тактильные предупреждающие напольные указатели перед маршами лестниц расположены на расстоянии 0,6 м от края первой и последней ступени марша лестницы. Ширина маркировки 0,5 – 0,6 м. С	нет	Тактильные указатели отсутствуют	Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2019	ТР	С
Санитарно-бытовые помещения					
Универсальная кабина уборной					
У дверей универсальной кабины уборной информационные указатели помещения продублированы тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля.	есть	Не соответствует требованиям	Информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТР	С
Зона расположения тактильной информационной таблички помещения на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола. С		Не соответствует требованиям	Тактильные информационные таблички универсальной кабины разместить на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	ТР	С
В универсальной кабине уборной обеспечена свободная зона для разворота на кресле-коляске диаметром не менее 1,4 м. К	есть	Не соответствует требованиям	В универсальной кабине уборной рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	КР	К
Унитаз оборудован поручнями К,О	есть	Не соответствует требованиям	В универсальной кабине уборной унитаз оборудовать поручнями согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	К,О
Унитаз оборудован опорой для спины К,О	есть	Не соответствует требованиям	Унитаз универсальной кабины оборудовать опорой для спины согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	К,О

Универсальная кабина уборной оборудована системой вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.	есть	Не соответствует требованиям	Устройство в универсальной кабине уборных системы вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТСР	К,О,Г,С,У
Система вызова помощи включает: кнопку вызова помощи персонала, оборудованную шнурком с кольцом, кнопку отмены вызова, коридорный индикатор сигнала. К, О	есть	Не соответствует требованиям	Комплектование системы вызова помощи кнопку вызова помощи персонала, оборудованную шнурком с кольцом, кнопку отмены вызова, коридорный индикатор сигнала согласно п. 6.3.3; 6.5.8 СП 59.13330.2016	КР	К,О
Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, расположенное на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К	есть	Не соответствует требованиям	Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или сливом с ручным кнопочным управлением, расположенным на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз согласно п. 6.3.9 СП 59.13330.2016	ТР	К
Раковины для мытья рук, доступны для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках. Зеркало расположено на высоте не более 0,9 м от уровня пола и не менее 1,9 м от уровня пола. К,О,С	есть	Не соответствует требованиям	Расположить зеркало на высоте не более 0,9 м от уровня пола и не менее 1,9 м от уровня пола согласно п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	ТР	К
Душевые кабины					
У дверей душевой кабины информационные указатели помещения продублированы тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля. Зона расположения тактильной информационной таблички помещения на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола. С	есть	Не соответствует требованиям, не имеется информационных указателей	Расположить информационные указатели согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2016	ТР	С
В помещениях доступных душевых предусмотрено не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски. К	есть	Не соответствует требованиям, не имеется доступной кабины	Оборудовать не менее одной душевой кабины, в соответствии с п. 8.5.13 СП 59.13330.2016	ТР	К

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения оборудованы закрытые душевые кабины с поддоном без порога (трап) и открыванием двери наружу. Вход непосредственно из раздевальной с нескользким полом. К, О	есть	Не соответствует требованиям, не имеется доступных душевых кабин	Обеспечить душевые кабины в соответствии с п. 8.5.4 СП 59.13330.2016	ТР	К, О
Доступная душевая кабина для МГН оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. К, О	есть	Не соответствует требованиям, не имеется доступных душевых кабин	Обеспечить доступную душевую кабину в соответствии с п. 8.5.4 СП 59.13330.206 и согласно Приказа Минспорта РФ от 9 июля 2014 года №578 Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов (душевые и зоны умывальников)	КР	К, О
Система навигации и ориентирования					
Общие требования					
Система средств информации обеспечивает: непрерывность информации, своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. К, О, С, Г, У	нет	Система средств информации обеспечивает не отвечает все требованиям	Доработать проект создания система средств информации, обеспечивающий непрерывность информации, своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. в соответствии с п. 5.5.1.-5.5.4. СП59.13330.2012	ТР	К, С, О, Г
Предусмотрены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу. К, О, С, Г, У	нет	Указатели направления движения к ближайшему доступному элементу отсутствуют (не обеспечивают понятную навигацию)	Установить указатели направления движения к ближайшему доступному элементу	ТР	К, С, О, Г
Схема объекта во входной группе					

На схеме объекта показаны доступные пути движения, расположение доступных сервисов, помещений для инвалидов: зон предоставления услуг -санитарно-бытовых помещений; специальных парковочных мест; медицинских пунктов; зон отдыха и ожидания помощи; зон оказания сервисных услуг. К, О, С, Г, У	нет	Отсутствует схема объекта во входной группе	Установить схему объекта во входной группе согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012		К, С, О, Г
Схема объекта выполнена тактильно-графическим способом, в том числе с использованием шрифта Брайля. С	нет	Отсутствует схема объекта во входной группе	Схему объекта выполнить тактильно-графическим способом, в том числе с использованием шрифта Брайля согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012		К, С, О, Г
Планы этажей расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте К, О, С, Г, У	нет	Планы этажей отсутствуют	Установить планы этажей на всех основных точках пересечения путей движения на объекте согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012		К, С, О, Г
Информационный указатель, включающий тактильную информацию, расположенный на высоте не менее 1,2 м от уровня пола, размещен под углом 20-30° (max 45 °) по отношению к горизонтальной поверхности. К	нет	Информационный указатель, включающий тактильную информацию отсутствует	Установить информационный указатель, включающий тактильную информацию, расположенный на высоте не менее 1,2 м от уровня пола, и размещенный под углом 20-30° (max 45 °) по отношению к горизонтальной поверхности согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012		К, С, О, Г
Информационные указатели направления движения					
Уведомляющая и ориентирующая информация расположена на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. К, О, С, Г, У	нет	Отсутствует уведомляющая и ориентирующая информация	Установить знаки и указатели (знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий размещены на высоте не более 2,5 м; текст на указателе расположен с выравниванием по направлению движения; на указателях используется шрифт без засечек, не используется шрифт курсивом) в соответствии с 5.5.1.-5.5.4. СП59.13330.2012	ТР	С
Гардероб					
Длина рабочей поверхности пониженной секции: прилавка всех видов /стойки обслуживания не менее 1,0 м; стола приемщика 1,2 м. К	нет	Пониженной секции прилавка нет	Устройство пониженной секции: прилавка в соответствии с п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	ТР	К

Оборудование индукционной петлей (стационарной/мобильной) мест обслуживания инвалидов по слуху. Наличие информационного знака доступности для людей с нарушением слуха, подтверждающего доступность мест обслуживания. Г	нет	Индукционной петли нет	Оборудовать индукционной петлей, в соответствии с п. 8.1.17 СП 59.13330.2016	ТСР	Г
Доступная стойка для обслуживания людей с инвалидностью обозначена международным знаком доступности для инвалидов. К, О, С, Г, У	нет	Международных знаков доступности для инвалидов нет	Доступную стойку для обслуживания людей с инвалидностью обозначить международным знаком доступности для инвалидов в соответствии с п. 6.5.1 СП 59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г